

3H-Adapter

Bedienungs- und Installationsanleitung



Der SonnenLightManager

Gültig ab
1. Oktober 2022
Für künftige Verwendung
aufbewahren.

Allgemeines



Abb. 1 3H-Adapter

Der 3H-Adapter ermöglicht den Anschluss des Messwertgebers Wind (Typ 3H, Art.-Nr.: 628003) an die Sonnenschutzzentralen Quatronic dialog und Wisotronic dialog.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 3H-Adapter wurde zur Messwertumwandlung entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG
Die elektrische Installation (Montage) / Demontage muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigelegten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.



WARNUNG
Der 3H-Adapter darf ausschließlich mit Schutzkleinspannung betrieben werden.



WARNUNG
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefährloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss es außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt,
▶ wenn das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen,
▶ das Gerät nicht mehr arbeitet.

Hinweise zur Elektroinstallation

Der elektrische Anschluss erfolgt nach Abb. 3. Üblicherweise wird Wechselspannung an den 3H-Adapter angelegt.

Alternativ zum AC-Netzteil kann der Adapter auch mit Gleichspannung angeschlossen werden.

- Schließen Sie hierbei den Minuspol an die 0 V an, den Pluspol an die 24 V.



VORSICHT

Beim Anschluss des 3H-Adapters an Gleichspannung ist unbedingt auf die korrekte Klemmenbelegung zu achten.

Montage

Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Montieren Sie den 3H-Adapter in einer Unterputz-Abzweigdose \varnothing 70 mm.
- Verlegen Sie in dieser Dose nur Leitungen, die zum Anschluss des Adapters dienen.

Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Montagearbeiten und Anlegen der Versorgungsspannungen ist das Gerät betriebsbereit.

Funktion

Das Gerät passt die Ausgangsfrequenz des 3H-Windgebers an die Eingangsfrequenz der angeschlossenen Zentrale an.

Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernden Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes. Die automatische oder manuelle Bedienung des Sonnenschutzes bei Vereisung sowie die Nutzung des Sonnenschutzes bei Unwettern kann Schäden verursachen und muss vom Betreiber durch geeignete Vorkehrungen verhindert werden.

Pflichten zur Entsorgung von Elektrogeräten



Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten hingewiesen:

- Dieses Elektrogerät ist durch den Besitzer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zur weiteren Verwertung zu entsorgen.
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind getrennt zu entsorgen.
- Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.
- Im Elektrogerät enthaltene personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen.




Abb. 2 Abmessungen

Technische Daten

3H-Adapter	min.	typ.	max.	Einheit
Versorgung				
Betriebsspannung AC	20	24	26	V AC
Betriebsspannung DC	20	24	26	V DC
Stromaufnahme ohne Heizung		30	35	mA
Stromaufnahme mit Heizung			1,1	A
Gehäuse				
Schutzart	IP20			
Schutzklasse	III			
Federkraftklemmen	1,5mm ²			
Abmessungen	siehe Abb. 2			
Ausgang				
Open collector, R _a		220		Ohm
Interner pull-up, R _p		100		kOhm
Sonstiges				
Konformität	 einsehbar unter www.warema.de/ce			
Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.				
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	0		40	°C
Lagertemperatur	-20		80	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%F _{rel}
Verschmutzungsgrad	2			
Artikelnummern				
3H-Adapter	628022			
Passendes AC-Netzteil	629065			
Passendes DC-Netzteil	629054			
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Marktheidenfeld Deutschland				




Abb. 3 Elektrischer Anschluss